

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी बदायूँ

पत्रांक उ-1/सी.एफ.ओ./बदायूँ(कार्यशीलता)2015

दिनांक मार्च 29 2019

सेवामे,

स्वामी/प्रबन्धक
मदर एंथेना स्कूल
ककराला रोड निकट मण्डी समिति (बदायूँ)

विषय- मदर एंथेना स्कूल ककराला रोड निकट मण्डी समिति (बदायूँ) में स्थापित अग्नि शमन उपकरणों की कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा मदर एंथेना स्कूल ककराला रोड निकट मण्डी समिति (बदायूँ) को अग्नि शमन उपकरणों की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासनादेश सख्याँ 2195/छ:-पु-8-12-801(27) दिनांक 06.07.2012 के अनुसार प्रश्नगत भवन में लगे प्राथमिक अग्नि शमन उपकरणों का मेरे निरीक्षण किया गया तो उक्त भवन फायर सर्विस के पहुँच मार्ग पर स्थित है निरीक्षण के दौरान प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण आई एस 2190 के अनुसार तथा अन्य अग्नि शमन व्यवस्था यें क्रियाशील दशा में स्थापित पायी गयी ।

अतः निम्न शर्तों के आधीन मदर एंथेना स्कूल ककराला रोड निकट मण्डी समिति (बदायूँ) में स्थापित अग्नि शमन उपकरणों की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र(दिनांक 31.03.2020 तक) निर्गत किया जाता है।

- 01-प्रश्नगत भवन में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखा जाय।
- 02-प्रश्नगत भवन में कार्यरत स्टाफ को अग्नि शमन उपकरण चलाने व उनके रख रखाव का अभ्यास कराया जाय।
- 03-प्रश्नगत भवन के प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये ।
- 04-प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।

उपरोक्त शर्तों का पालन करने कराने की जिम्मेदारी स्वम स्वामी /प्रबन्धक की होगी ।

(आर० के० व० ज० पेयी)
(आर० के० व० ज० पेयी)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
बदायूँ